


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ



Т-термометър М-манометър П-предпазен вентил ЗРС- затворен разширителен съд